アロー回転灯

「型式] LRSD-A、LRSJ-A

取扱説明書

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用に際してはこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 安全上のご注意

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害を説明しています。

本機のご使用前に以下の「注意事項」をよくお読みいただき、理解し遵守してください。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重症を負うことが 想定される危害の程度をいう。

- ●製品は取扱説明書に記載された範囲内でご使用ください。
- 感電、火災のおそれがあります。
- ●結線するときは、必ず電源を切ってから行なってください。
- 感電するおそれがあります。
- ●本機の分解や改造は行なわないでください。

感電するおそれがあります。


取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、 又は物的損害の発生が想定される危害、損害の程度をいう。

●使用しない引出し線の先端は、必ず絶縁テープ等で絶縁処理をしてください。 感電、漏電、故障の原因となります。

[おねがい]

- ●電源回路および内部回路保護のため、外部に必ずヒューズを接続してください。
- ●電圧変動の激しい電源(変動率10%を越える電源)や、ノイズ、サージを多く含む電源(±1000V、1μs を超えるもの)でのご使用は避けてください。
- ●引出し線を強く引っ張らないでください。
- ●IC・LSIを使用しているため、電磁波の強い場所での使用は避けてください。
- ●配線の余分な引き回しや他の電源線などとの併設は避けてください。
- ●モータ及びギヤ部へは注油しないでください。
- ●手で反射鏡を回さないでください。

[型式の説明] 例) LRSD-100R-A



製品の電源電圧


12:AC/DC12V 100:AC100V 24:AC/DC24V 200:AC200V

G :緑 B:青

R :赤

グローブの色調

[各部の名称] グローブ スポットレンズ 端子台カバー





[取付方法]

●取付けは、視認性の良い安定した場所をお選びください。 ●右図を参照にフランジナットで確実に固定してください。


LRSD-A/LRSX-A 推奨締付トルク: 1.0N·m 推奨取付板厚:7mm以下 LRSJ-A

推奨締付トルク:1.5N·m





[結線方法]




[定格]

型式	定格電圧	消費電力	突入 電流	製品 質量
LRSD-12 * -A	AC/DC12V	3.0W	2.0A	0.5kg
LRSD-24 * -A	AC/DC24V	3.000		
LRSD-100 * -A	AC100V	4.0W	0.2A	0.6kg
LRSD-200 * -A	AC200V	4.000		
LRSJ-12 * -A	AC/DC12V	3.0W	2.0A	0.5kg
LRSJ-24 * -A	AC/DC24V	3.000		
LRSJ-100 * -A	AC100V	4.0W	0.2A	0.6kg
LRSJ-200 * -A	AC200V	4.000		

LRSD : 140min ⁻¹ LRSJ : 160min ⁻¹
LRSD :-10°C~50°C LRSJ :-30°C~50°C
35%~85%RH(結露のないこと)
腐食性ガスのないこと
70m/s²{7.1G} (JIS D1601準拠)
IP23(正方向取付時) IP55(ラバーベース取付時)LRSDのみ

型式内の「*」は、表示色(R:赤、Y:黄、G:緑、B:青)を表わします。 100V、200V タイプは印加電圧に比例して閃光速度が変動します。

[外観図]



8 [オプション品]

品 名	型式	適応機種	
LRS拡散レンズ	LRS-C		
取付L金具	L-2A	LRSD	
取付M金具	M-1	LRSJ	
ASポールS	DB-101		
ASDラバーベース	G-102	1.000	
ミラーシートLRSD	MS-2	LRSD	

株式会社デジタル

製品に関するお問い合わせは デジタル お客様センター まで

詳細はホームページをご覧ください。

http://www.proface.co.jp/customer/contact.html





